

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG 2019417

项目完成时间：2019年9月29日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证书号	APJ-（国）-060	
委托单位	重庆市綦江区綦盛石油有限公司			
项目名称	重庆市綦江区綦盛石油有限公司安全现状评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	危化品			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组长	技术负责人		过程控制负责人
	李瑞	朱丕凯		王者鹏
编制过程	报告编制人	报告提交日期		报告审核人
	李瑞	2019.9.29		李瑞
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
李瑞	化工	017916/1100000000201404	0217907	是
李华	工程力学	17957/1100000000201395	0144120	是
耿鹏	安全工程	023850/1100000000200034	0078181	是
项目简介	<p>重庆市綦江区綦盛石油有限公司[以下简称“綦盛加油站”]位于重庆市綦江区古南街道破石溪。主要从事 92#汽油、95#汽油和 0#柴油的零售和储存业务。</p> <p>綦盛加油站油罐区现有 30m³ 三油品三舱阻隔防爆撬装式储油罐 1 个，其中 10m³ 92#汽油隔仓 1 个，10m³ 95#汽油隔仓 1 个，10m³ 柴油隔仓 1 个，总容量（折算汽油）25m³。依据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）第 3.0.9 条规定，綦盛加油站是一家三级加油站。</p> <p>綦盛加油站地处重庆市綦江区古南街道破石溪，加油站前方为国道 210，加油站距离綦江城区约 6km，地理位置优越。加油站两侧设有进出口通道，交通方便。根据《危险化学品目录》（2015 版），汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）属于危险化学品。根据《重点监管的危险化学品名录》（2013 完整版）的规定，汽油属于重点监管的危险化学品。根据《重点监管危险化工工艺目录》（2013 完整版），无重点监管危险化工工艺。根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）规定，无易制爆危险化学品。根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第 445 号，国务院 703 号令修订）规定，加油站中无易制毒化学品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该加油站不构成重大危险源。</p>			



	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题
现场开展工作情况	李瑞	2019. 9. 14	签订评价合同、调查项目所在地周边情况、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	1) 撬装储罐与站内洗车场距离为 4.9m, 不满足规范要求; 2) 储罐液位仪显示 92#储罐液位计报警开关未打开, 系统设置时间不对; 3) 加油作业区与辅助服务区未设置界线标识; 4) 撬装储罐卸油处可燃气体报警器电源未连接。
	耿 鹏			