

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2020121

项目完成时间：2020年3月20日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-（渝）-003		
委托单位	秀山县吉隆建材有限公司				
项目名称	秀山县吉隆建材有限公司建筑石料用灰岩矿（扩建）安全设施验收评价				
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他				
所属业务类别	非煤矿山				
安全评价过程控制情况					
安全评价项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人	
	牟声远	朱丕凯		吴博	
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人	
	曹恒将	2020年3月20日	王者鹏	朱丕凯	
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号		注册安全工程师注册证号	是否专职
王者鹏	地质	1500000000100170/024173		/	是
单 恩	机械	S011044000110191001087/023853		55130136010	是
曹恒将	电气	1600000000201220/023845		/	是
赵井清	采矿	1500000000301861/030055		/	是
项目简介	<p>秀山县吉隆建材有限公司成立于2015年1月，属有限责任公司，法定代表人：蒋军；经营范围：石灰岩露天开采。其建筑石料用灰岩矿位于重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇红卫居委会，始建于2015年，核定生产规模200kt/a。</p> <p>矿山位于秀山县县城南面180°方位，直距28km处，兰桥镇南东面105°方位，直距0.8km处，行政隶属于秀山县兰桥镇红卫居委会。矿区西安80直角坐标范围为X：3119113.00～3119438.00，Y：36598564.00～36598786.00；地理坐标范围为E：109°00′13″～109°00′22″，N：28°10′58″～28°11′09″；矿区中心80直角坐标为X：3119278.89，Y：36598690.01。</p>				



现场开展工作情况	<p>勘验人员</p>	<p>勘验时间</p>	<p>勘验任务</p>	<p>勘验中的问题</p>
	<p>牟声远</p>	<p>2020. 3. 13</p>	<p>查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况、与安全设施设计符合情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、台阶未完全形成，局部超高。 2、采场边坡悬浮石较多。 3、采场安全标识不全。 4、辅助加工系统粉尘较大。 5、钻孔设备不符合要求。 6、安全投入台账记录不详。 7、“日周月”隐患排查记录不规范。