

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2022052

项目完成时间：2022年1月24日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆蓉谊商贸有限公司			
项目名称	重庆蓉谊商贸有限公司旧县龙洞采矿场建筑石料用灰岩(二期)(改建)安全设施验收评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	非煤矿山			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人	过程控制负责人	
	牟声远	朱丕凯	吴博	
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	牟声远、赵井清	2022年1月24日	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
牟声远	安全	1500000000100219	55120119536	专职
王者鹏	地质	1500000000100170	55210261822	专职
单 恩	通风	S011044000110191001087	55130136010	专职
吴伟征	水工结构	S011032000110201000502	55180185490	专职
曹恒将	电气	1600000000201220	/	专职
赵井清	采矿	S011032000110202000853	/	专职
何 爽	机械	1800000000301284	/	专职

重庆蓉谊商贸有限公司旧县龙洞采矿场位于重庆市铜梁区旧县街道办事处龙洞村十二社，负责人为王登华，统一社会信用代码为91500224MA60E4C95N，经营范围包括石灰石开采、加工、销售。矿山生产规模为80万吨/年，矿区面积为0.1436km²，开采深度为+557m~+475m。矿区南东侧的重庆市起大建材有限公司许家村采石场，双方已经签订了互保协议。二期开采范围南侧有2栋民房（涉及4个户主），已与户主签订“空置民房租赁合同”，铜梁区旧县街道出具了相关证明文件。

以上周边关系在评审安全设施设计过程中得到了专家认可，且重庆市应急局出具了相关批复文件。

项目简介



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	牟声远	2022.1.13	查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况	1、矿山首采平台平整度不够； 2、部分边坡有悬浮石； 2、矿山首采平台安全警示标志不全； 3、凹陷区域排水管路缺1趟备用管路。
	吴伟征			